



Bestellbezeichnung										
<b>P41</b>	Drucksensor									
	<b>Messbereich der Druckzelle</b>									
	<b>1</b>	0,2 bar (3 psi)								
	<b>2</b>	0,4 bar (6 psi)								
	<b>3</b>	1,0 bar (15 psi)								
	<b>4</b>	2,0 bar (30 psi)								
	<b>5</b>	4,0 bar (60 psi)								
	<b>6</b>	7,0 bar (100 psi)								
	<b>7</b>	10 bar (145 psi)								
	<b>8</b>	20 bar (290 psi)								
	<b>9</b>	40 bar (580 psi)								
		<b>Druckmessung</b>								
		<b>A</b> Absolut (Absolute Messung, min. 0,4 bar (6 psi))								
		<b>G</b> Relativ (Relative Messung ohne Vakuumbereich)								
		<b>C</b> Compound (Relative Messung mit Vakuumbereich)								
		<b>Prozessanschluss</b> (Ⓐ: 3-A-konform)								
		<b>195</b> G1/2" DIN 3852 (frontbündig mit O-Ring)								
		<b>201</b> G1" DIN 3852 (frontbündig mit O-Ring)								
		<b>182</b> CLEANadapt G1" hygienisch								
		<b>003</b> Tri-Clamp 1" / 1½" Ⓐ								
		<b>005</b> Tri-Clamp 2" Ⓐ								
		<b>V25</b> Varivent Typ F, DN25 (Adaption mittels CLEANadapt)								
		<b>V40</b> Varivent Typ N, DN40/50 Ⓐ								
		<b>Dichtungsmaterial (nur wählbar für Prozessanschluss 195 und 201)</b>								
		<b>X</b> Keine Dichtung								
		<b>A</b> EPDM (< 125 °C (257 °F))								
		<b>B</b> FKM (< 200 °C (392 °F))								
		<b>C</b> FFKM (> 200 °C (392 °F))								
		<b>Übertragerflüssigkeit</b>								
		<b>6</b> FDA zugelassenes Öl								
		<b>Sensorausführung für Prozesstemperatur</b>								
		<b>X</b> Standard Temperatur (max. 125 °C (257 °F))								
		<b>H</b> Hochtemperaturversion (max. 250 °C (482 °F))								
		<b>Physikalische Einheit</b>								
		<b>B</b> bar								
		<b>P</b> psi								
		<b>Messbereichsendwert</b>								
		<b>0,0</b> Uneingeschränkter Messbereich der Druckzelle								
		<b>[x,x]</b> Werkseinstellung gemäß Kundenvorgabe								
		<b>Materialzeugnis</b>								
		<b>X</b> Kein Zeugnis								
		<b>Z</b> 3.1 Materialzeugnis								
		<b>Konfiguration</b>								
		<b>0</b> Fixer Wert								
<b>P41</b>	<b>1</b>	<b>A</b>	<b>182</b>	<b>X</b>	<b>6</b>	<b>X</b>	<b>B</b>	<b>0,2</b>	<b>X</b>	<b>0</b>